

アラジンからの大切なお願い


石油ストーブ **AKP-U28A、AKP-S280、AKP-S300** を
ご購入いただきましたお客様へ

平素は弊社製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

平成21年9月度から販売させていただきました石油ストーブは、従来の
ネジ式キャップではなく、新しい規格に対応した「くるりんキャップ」を採用
しております。



写真はAKP-S280



くるりんキャップ（オレンジ色が特徴）


ご使用に際しては、取扱説明書、注意ラベルにしたがって、正しくご使用
いただくようお願い申し上げます。

⚠ 警告 油漏れ危険


口金キャップを確実に締めないと、キャップがはずれて
火災の原因になります。

くるりんキャップの締め方

- ① キャップの▼とタンクの▲を
合わせて下がり切るまで下へ
押してください。



- ② 押して右へ90度、カチッと
音がして止まるまで回します。



- ③ キャップの▼とタンクの●が
合っていることを確認してく
ださい。また青い線が全周に
出ているのを確認してください。



本件に関するお問い合わせ先

■お客様窓口

フリーダイヤル

0120-15-1059

受付時間

午前9:00～午後5:00（土・日・祝日を除く）

■ホームページ

<http://www.aladdin-aic.com/>

お知らせ

平成22年8月

お客様 各位

アラジンの角型石油ストーブをご愛用の皆様へ (カートリッジタンク無償交換のお知らせ)

謹啓 平素は弊社石油ストーブをご愛用いただき誠にありがとうございます。

平成21年9月より平成22年3月まで販売いたしておりました石油ストーブのカートリッジタンクは、90度回転ロック式口金キャップを採用しておりますが、正しく確実にしめないと、口金キャップが外れて、油が漏れるおそれがあります。事故防止の観点から、ネジ式の口金キャップのついたカートリッジタンク（タンク受けを含む）に無償交換いたします。

なお、交換までの間は、取扱説明書、注意ラベルに従って、正しく確実にしめてお使いいただきますようお願いいたします。

下記に該当いたします製品をお持ちの方は、フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

謹白

輸入元 株式会社 千 石

販売元 日本エー・アイ・シー株式会社

■対象機種

アラジン AKP-U28A
AKP-S280
AKP-S300



AKP-U28A



AKP-S280



AKP-S300

■本件に関するお問い合わせ先

お客様相談窓口・フリーダイヤル

0120-15-1059

※ 受付時間… 午前9時～午後5時
(土・日・祝日を除く)



カートリッジタンク



変更前キャップ



変更後キャップ

■ホームページ

株式会社 千 石 <http://www.sengoku.jp.co.jp/>

日本エー・アイ・シー株式会社 <http://www.aladdin-aic.com/>

(個人情報とは本件目的以外に使用いたしません)